

## Mufy kablowe przelotowe 0,6/1kV do 4-żyłowych kabli o izolacji polimerowej typu Y(A)KY, Y(A)KXS



0,6/1 kV

### Dane techniczne

Przekrój żył [mm <sup>2</sup> ]	Liczba żył	Rodzaj mufy kablowej	Indeks
1,5-10	4	ZRM 1,5-10*	WMEJA01050AE0001
16-25	4	ZRM-1/JLP-CX4 16-25	WMEJA01040FG0001
35-70	4	ZRM-2/JLP-CX4 35-70	WMEJA01040HJ0001
95	4	ZRM-3/JLP-CX4 95	WMEJA01040K00001
120-150	4	ZRM-4/JLP-CX4 120-150	WMEJA01040LM0001
185-300	4	ZRM-5/JLP-CX4 185-300	WMEJA01040NP0001

Zestawy bez złączek. Do zastosowania ze złączkami do zaprasowania.

\* Zestaw może być zastosowany również na kable 3 i 5 żyłowe o przekroju  $1,5 \div 10 \text{ mm}^2$ .

Przekrój żył [mm <sup>2</sup> ] do złączek prasowanych	Maks. wymiary złączki śrubowej[mm]		Liczba żył	Rodzaj mufy kablowej	Indeks
	Długość	Średnica			
16-50	85	22	4	ZRM 16-50/JLP-CX4 16-50	WMEJA01040FI0001
70-120	105	28	4	ZRM 70-120/JLP-CX4 70-120	WMEJA01040JL0001
150-300	145	35	4	ZRM 150-300/JLP-CX4 150-300	WMEJA01040MP0001

Zestawy bez złączek. Do zastosowania ze złączkami do zaprasowania lub śrubowymi

Przekrój żył [mm <sup>2</sup> ] do złączek prasowanych	Maks. wymiary złączki śrubowej[mm]		Liczba żył	Rodzaj mufy kablowej	Indeks
	Długość	Średnica			
16-70	105	22	4	ZRM 16-70/JLP-CX4 16-70	WMEJA01040FJ0001
95-300	145	35	4	ZRM 95-300/JLP-CX4 95-300	WMEJA01040KP0001

Zestawy bez złączek. Do zastosowania ze złączkami do zaprasowania lub śrubowymi